

Luxómetro

Mide intensidad lumínica de forma precisa en interiores y exteriores. Posee indicador de batería.

Cuenta con una linterna incorporada en la parte trasera.

Cumple con el estándar fotópico CIE.


Cuenta con un fotodetector de silicio con un filtro espectral de respuesta.

Configuración de apagado automático cuando no se encuentra operativo.



Código	Precisión	Frecuencia de muestra	Medición de batería	Batería	Pzs
HE050008	+3% (<10.000 LUX) +4% 10dgts (>10.000 LUX)	2 veces por segundo	-20° a 60°C (-4° F - 140° F)	3 X1.5V AAA	1

Dimensiones



A	B	C
154mm	59mm	30mm